

湖南省通信管理局

湖南省通信管理局关于 2023 年一季度通信工程质量监督和安全生产情况的通报

省内各基础电信运营企业、铁塔公司：

根据通信建设工程质量监督、安全生产管理有关规定，现将一季度工程质量监督和安全生产情况通报如下：

一、基本情况

(一)通信工程质量监督申报。一季度各电信企业共办理通信工程质量监督项目 960 项，其中电信 4 个市州分公司申报 163 项，移动 12 个市州分公司申报 66 项，联通 1 个市州分公司申报 13 项，铁塔 13 个市州分公司申报 718 项（详见附件 1）。从申报情况看，铁塔公司总体情况较好，其他电信企业存在市州分公司申报不均衡和数据差异大等问题。

(二)通信工程竣工验收备案。一季度电信企业共办理竣工验收备案项目 1486 项，其中电信 2 个市州分公司备案 601 项，移动 3 个市州分公司备案 14 项，铁塔 12 个市州分公司备案 871 项，联通公司没有备案项目（详见附件 1）。从备案情况看，铁塔公司备案情况较好，其他电信企业存在备案不均衡和数据差异大等问题。

（三）现场检查。本季度检查长沙、株洲、郴州三市分公司安全生产管理工作开展情况。抽查办公场所、营业厅、油机房、通信机房、基站等现场 32 处，查阅安全生产管理台账，发现各类问题共 62 处（详见附件 2）。

1. 工程质量方面。工程强标执行不到位，强弱电缆同管道，设备接地不规范，蓄电池未有效固定仍较为突出；建设标准实施不规范，电缆线未套管保护，入地光缆埋深不够，蓄电池电极位置未做绝缘保护。

2. 安全生产方面。机房孔洞封堵不规范，如部分孔洞采用泡沫材料填充；消防设备配备不齐全，如人流量较大的营业厅防毒面具未按实际配置。应急演练方案、教育培训制度未及时更新，值班值守人员专业能力不熟练；部分设施维护不到位，如老化静电地板未及时更换，气体灭火钢瓶使用超 10 年，应急指示灯失灵；巡查工作落实不到位，灭火装置缺失、巡检记录不全，设备告警等故障原因未及时记录并跟踪处理。

二、有关要求

（一）严格办理质监申报和验收备案。各电信企业省公司要明确专人负责，督促市州分公司办理工程质监申报和竣工验收备案手续，确保项目依法合规。

（二）加强日常安全管理。各电信企业要完善并严格执行应急演练、教育培训等相关制度，督促相关参建单位，严格按照工程规范施工操作，确保生产安全。

（三）按要求整改问题。请相关市州分公司立即整改发

现的问题，并将书面整改情况在4月底前报我局。联系人：
袁亮，电话 0731-82338655，邮箱 tgjzjzx@126.com。

- 附件：1. 通信工程质量监督申报和验收备案汇总表
2. 现场检查问题汇总表

湖南省通信管理局

2023年4月10日



附件 1

通信工程质量监督申报和验收备案汇总表（2023 年 1 季度）

序号	市州	质监申报								竣工验收 备案数量			
		申报数量				申报金额（万元）				电信	移动	联通	铁塔
		电信	移动	联通	铁塔	电信	移动	联通	铁塔				
1	湖南省(跨市)		11				38065				4		
2	长沙市	84	6		42	9074	3203		5231	549			46
3	株洲市			13	20			1854	736				52
4	湘潭市		6		3		1533		1124				2
5	衡阳市		3		23		3667		414				30
6	邵阳市	1	4		24	18	3522		6030				40
7	岳阳市		9		20		3150		1168		1		24
8	常德市	27	3		14	1210	2402		984				74
9	张家界市		4				515						
10	益阳市		7		64		7267		1111				161
11	郴州市		4		36		2135		738		1		
12	永州市				16				397		8		22
13	怀化市	51	2		428	2048	1799		1445	52			385
14	娄底市		5		11		2174		1744				19
15	湘西土家族苗族自治州		2		17		1580		1681				16
	总计	163	66	13	718	12350	71012	1854	22803	601	14	0	871

附件 2

现场检查问题汇总表（2023 年 1 季度）

序号	被检单位	检查项目（地点）	主要问题	处理意见
1	长沙电信	传输机房	防火封堵不严，且不规范	限期整改
2		东塘电报楼 3 楼传输机房	空调支架锈蚀严重，抢修爬梯无防护措施	限期整改
3		电报附 1 楼（云机楼 B 栋）	仅一个光缆进线室，传输环路院内和机楼内为同路由	限期整改
4		电信 3 楼核心机房	井道内强电和弱电捆扎一起，存在严重安全隐患	限期整改
5			机房井道内弱电线路混乱	限期整改
6		长沙电信油机房	室内油箱，一个无油量标识，一个油量标识失效	限期整改
7			未安装消防喷淋系统	限期整改
8	株洲电信	营业厅	智能家居馆处的消防安全出口被透明玻璃封闭，但疏散标识标牌仍悬挂，突发事件时易造成逃生人员撞伤	限期整改
9		发电机房	消防设施无定期巡检记录	限期整改
10		-	岗位职责未与考核办法形成体系，需进一步完善	限期整改
11	郴州电信	郴州市公司食堂	油垢较重	限期整改
12		郴州电信苏仙分局	一楼高低压室防火封堵不规范	限期整改
13		-	应急预案有编制未发文	限期整改
14	长沙移动	芙蓉区天虹商业广场	三级交底没有针对性	限期整改
15		移动涂家冲营业厅	防毒面具未按现场工作人员数量足额配置	限期整改
16		省政府附近综合机房	空调插座翘起，存在安全隐患	限期整改
17		万家丽路桥底 CRAN 汇聚点综合机房	ODF_A_01 机架未接地，动环信号线与电源线未分离	限期整改
18			传输光缆成环同路由	限期整改
19	长沙移动公司妙高峰 15 楼	气体灭火钢瓶室，钢瓶使用超过十年，需返厂检测	限期整改	

20	株洲移动	移动妙高峰9楼东机房	强电和弱电线路同井道	限期整改
21			地板支撑老化严重	限期整改
22		移动妙高峰油机房	气体灭火无巡检记录，手持灭火无2023年巡检记录（普遍存在）	限期整改
23		核心机房容灾备份	移动交换机 POOL2 中星沙 msc18 和 msc34 注册用户过高，分别达到容量的 83%、72%，需要及时扩容，同时 POOL2 不具备整栋机楼失效的容灾备份能力	限期整改
24		-	各项应急预案缺少时效性，无编制时间点和使用时间段	限期整改
25		-	岗位职责未与考核办法形成体系，需进一步完善	限期整改
26	郴州移动	中心机房	存在有未套管保护的裸露的电源线路	限期整改
27			未设置消防应急灯，气体灭火标识不完善	限期整改
28		五岭营业厅	弱电机柜与强电间距不够，机柜旁堆放大量手机	限期整改
29		-	安全生产培训制度及落实文件未形成红头文件	限期整改
30	-	安全生产责任制、安全生产风险分级未下红头文件	限期整改	
31	长沙联通	长沙联通1楼消防控制室	设备有告警记录，但值班记录本上未对相关问题进行记录，也没有排查、核实和处理的闭环记录	限期整改
32		长沙联通油机房	室外防火沙池的碎石较多且有植物，沙铲较少且摆放位置不宜	限期整改
33		机场公寓楼	基站接地不规范	限期整改
34			基站电信 RRU 安装不规范	限期整改
35			基站无机房出入登记本	限期整改
36		联通友谊路3楼核心机房	主备电源线从同一井道同路由进入机房，强弱电未分离	限期整改
37			安全出口指示灯不亮	限期整改
38			核心机房应急灯不亮	限期整改
39			核心机房消防封堵不严	限期整改
40		核心机房 ODF-01 未接地	限期整改	
41		-	应急预案已为 2022 版，但实施细则为 2016 版，未及时更新	限期整改
42	株洲联通	沪昆桥北光交	一人施工人员未穿绝缘鞋	限期整改

43		株洲联通分公司油机室	地面有积水	限期整改
44		-	值班人员应急处置能力不熟练，火警报警未记录	限期整改
45	郴州联通	五岭局传输网本地机房	防火封堵使用泡沫填充	限期整改
46		消防监控室	值班仅2人持证	限期整改
47		-	安全生产培训制度及落实文件未基于《新安法》更新	限期整改
48		-	应急预案有编制未发文	限期整改
49	长沙铁塔	长沙农大四合院	外电引入不应附挂在塔桅上	限期整改
50			蓄电池部分电极未做绝缘防护	限期整改
51			移动运营商光缆和强电捆扎在一起	限期整改
52		长沙芙蓉区杉木村搬迁	强弱电未分离	限期整改
53		-	安全责任书签订不规范，少签字	限期整改
54		-	对自有人员安全生产问题及事故的处罚标准，缺少文件材料	限期整改
55		-	合作单位特种作业人员的社保材料缺失（湖南省通信建设有限公司）	限期整改
56	株洲铁塔	太高基站	围墙开裂严重，有倒塌风险	限期整改
57			左侧机房排水沟堵塞	限期整改
58			室内电池未有效固定	限期整改
59		金德搬迁基站	光缆引入埋深过浅，协调运营商整改	限期整改
60	郴州铁塔	飞天山苏仙蚂蝗丘无线机房	房交流配电箱无B级防雷器，接地不规范	限期整改
61			电池端子未做绝缘保护，工作地排与设备保护地混接	限期整改
62		-	安全生产教育培训制度未发文	限期整改