# 湖南省通信管理局

## 湖南省通信管理局2021年第四季度通信工程综合检查的通报

省内各基础电信运营企业、铁塔公司:

根据通信建设工程质量监督和安全生产管理有关规定，现将第四季度通信工程质监申报及验收备案情况，安全生产、工程质量、共建共享综合检查情况通报如下:

**一、整体情况**

（一）工程质监申报及验收备案

本季度基础电信运营企业和铁塔公司共申报通信工程质量监督1370项（电信84项、移动117项、联通137项、铁塔1032项），受理1281项，通过率93.5%；申报工程竣工验收备案860项（电信20项、移动112项、联通18项、铁塔710项），受理830项，通过率96.5%。申报通过率较第三季度有小幅上升，仍有批复文件上传不正确、参建单位未填写、验收程序描述不详细等各类问题119个。

（二）安全生产和工程质量

本季度在郴州、永州两市开展安全生产和工程质量监督

检查，共检查通信企业 4 家，参建单位 12 家，存在资料整理归档不齐全、建设基本程序执行不到位、设计变更不及时等各类问题 31 个。

（三）共建共享

本季度检查郴州、永州两市四家通信企业的共享共享工作执行推进情况，各企业在工程建设时能够发出共建共享有关征询，并在当地通信发展管理办公室的监督指导下，实施重点场所的统筹建设，但还存在新建管道未执行共建征询流程、通信企业间往来共享函件不匹配等各类问题 6 个。

**二、存在的主要问题**

（一）建设单位

1. 质监申报和竣工验收备案：大部分通信企业在建设管理系统平台均按要求申报，但在审理统计中仍存在不少问题：长沙电信、株洲电信、湘潭电信、衡阳电信、娄底电信、株洲联通、衡阳联通、邵阳联通、怀化联通、岳阳联通共 10 家企业在本季度均未开展申报工作；湘潭联通、湘潭移动、邵阳铁塔上传的立项批复文件、施工图设计审查批准文件不正确；永州联通申报项目的参建单位填写不完整、竣工验收报告未盖章；怀化电信填写的工程概况、验收组织程序描述不详细。

2. 安全生产：通过调阅资料、现场查勘、工作座谈等形式，检查郴州、永州四家通信企业安全生产隐患排查、应急预案制定落实、设施配备等工作开展情况。部分企业的“专

项整治三年行动”、“打非治违三年行动”台账资料不齐全。

3.共建共享：郴州、永州四家企业能够提供有关共建共享征询和回复函件，但存在时间不匹配、后补等情况。如永州移动和永州电信提供的共享往来函件时间上不匹配，涉及2019年、2020年的相关函件基本没有。

（二）参建单位

在通信建设管理系统平台抽取6个项目，检查现场实体及相关设计、监理、施工单位安全生产和工程质量管控资料，存在以下问题：

1.部分资料审批不规范，未履行基本建设程序。安徽博达项目管理咨询有限公司监理规划、监理细则未履行审批程序；河北邮电通信工程建设监理有限公司对施工组织设计报审表只有签名，无审批意见、日期；深圳市都信建设监理有限公司对开工申报表只有签字，无审批指导意见；湖北电信工程公司的开工申报表没有经建设单位、监理单位签字确认；湖南省通信产业服务有限公司提出的设计变更缺少设计单位、监理单位审批意见；北京中网华通设计咨询有限公司未按要求执行设计图纸审核制度。

2.交底记录不规范。中国移动通信集团设计院有限公司、银泰通信有限公司未针对现场实际情况进行设计、安全技术交底；湖南省通信产业服务有限公司的安全技术交底缺少被交底人签名。

3.部分资料欠真实。湖南省通信产业服务有限公司的安全培训时间与照片水印时间不一致、隐蔽工程记录无监理单

位签字确认；南京贝龙通信科技有限公司的劳保用品领用人记录与实际项目人员不一致、缺少现场施工日志。

4.强标执行不到位。北湖机场大道西基站机柜内接地母线线径不符合强标要求；白露塘长歌公司基站传输光缆加强芯接地线复接；永州冷水滩烟叶仓库东侧基站光缆加强芯无吊牌、未接地。

以上问题清单详见附件。

**三、第三季度通报问题的整改情况及本期整改要求**

（一）三季度通报的现场及资料检查问题，益阳移动、益阳联通、湘潭联通于12月上旬按要求对照问题逐项整改完成。湘潭移动、湘潭电信、湘潭铁塔、益阳铁塔、益阳电信五家企业未报送整改情况，请省级公司督促相关单位于2021年12月28日前报送整改报告并说明迟报原因。

（二）本期检查发现的问题，请郴州、永州有关单位迅速整改落实，整改情况加盖分公司公章后，于2022年1月21日前报送我局。

**四、下一步工作要求**

（一）抓好自查自纠。我局每季度开展的综合检查问题清单及要求，各省级基础电信运营企业、铁塔公司要认真传达到各有关分公司并落实整改，同时各分公司开展自查自纠、举一反三做好整改，避免同类问题反复出现。我局将对不整改或整改不彻底的重复问题进行通报。

（二）抓好安全生产。各企业要把安全生产百日大会战工作作为抓好岁末年初安全生产工作的重中之重，严格落实

企业主体责任，督促参建单位按要求加强施工现场质量和安全生产管理，确保行业安全生产形势持续稳定。

（三）规范共建共享流程。请各市州通信企业进一步加强共建共享工作的流程规范执行，各市州通管办要加强有关工作的协调、指导和监督。

（四）高度关注按时支付农民工工资事宜。年关将至，各通信企业要掌控农民工工资支付情况，施工企业要承担起主体责任，保障农民工工资支付到位，确保农民工能够安心、舒心回乡过年。

附件：第四季度综合检查问题汇总表

湖南省通信管理局

2021年12月17日

（联系人：袁亮 0731-82338655　　tgjzjzx@126.com）

抄送：各市州通信发展管理办公室

附件

# 第四季度综合检查问题汇总表

| 建设单位 | | |
|---|---|---|
| 建设单位 | 主要问题 | 处理意见 |
| 郴州铁塔 | 三年行动方案缺少具体台账资料。 | 要求整改 |
| 郴州联通 | 1. 无 2019、2020 年共建共享往来函件。<br>2. 现场抽查了郴州移动基站传输接入新建（四期）工程实体：设计文件中有 21 个站点为共建管道，但未提供相关管道共建征询函。 | 要求整改 |
| 永州移动 | 1. 共享征询函及回复函未提供正式原件或者有签章的扫描件，与永州电信的共享函件不匹配。<br>2. 无 2019 年共建共享往来函件。 | 要求整改 |
| 永州电信 | 1. 安全生产“打非治违”三年行动无台账资料。<br>2. 与永州移动核对，缺少部分共享往来函件。 | 要求整改 |

| 设计单位 | | |
|---|---|---|
| 设计单位 | 主要问题 | 处理意见 |
| 广东省邮电规划设计院有限公司 | 畜牧水厂局（搬迁站）基站铁塔新建项目设计资料：项目实施为 2021 年 2 月，文本时间为 2021 年 10 月，未遵循建设工序基本程序。 | 郴州铁塔督促整改 |
| 北京中网华通设计咨询有限公司 | 1. 安全生产协议未签字。<br>2. 设计文本中强标内容未按要求醒目加粗。<br>3. 设计图纸未审核签字。 | 郴州联通督促整改 |
| 中国移动通信集团设计院有限公司 | 幸福里三期光纤到户：设计文本中设计内容与实际不一致。如，实际无共享、无人手井施工等，但设计文本中确提及。 | 永州移动督促整改 |
| 湖南省邮电规划设计院有限公司 | 零陵区（华侨城、虎子岭、江边孙家等 25 个基站）无线配套光缆工程：设计文本中强标内容未按要求醒目加粗。 | 永州电信督促整改 |

| 监理单位 | | |
|---|---|---|
| 监理单位 | 主要问题 | 处理意见 |
| 安徽博达项目管理咨询有限公司 | 畜牧水厂局（搬迁站）基站铁塔新建项目监理资料：监理规划、监理细则编制、审批未履行程序。 | 郴州铁塔督促整改 |
| 河北邮电通信工程建设监理有限公司 | 1. 缺少监理规划、监理实施细则等文件. 未提供公司及个人资质。<br>2. 施工组织设计报审表无审批意见，无日期。 | 郴州联通督促整改 |
| 深圳市都信建设监理有限公司 | 开工申报表只有签字，无审核指导意见。 | 永州移动督促整改 |
| 中通服项目管理咨询有限公司 | 1. 总监安全生产合格（B 证）过期。<br>2. 监理整改通知书模板不一致，签发、回复不规范。<br>3. 缺少应急演练台账资料。 | 永州电信督促整改 |

| 施工单位 | | |
|---|---|---|
| 施工单位 | 主要问题 | 处理意见 |
| | 北湖机场大道西：<br>1. 机柜内接地母线线径不符合规范要求。<br>2. 现场实际与设计不一致，无设计变更。距排水沟 1.2 米位置有一处台阶，设计方案未体现。 | 郴州铁塔督促整改 |
| 银泰通信有限公司 | 建行 18 楼—资兴东江湖大数据（96 芯主干）光缆工程：安全技术交底套用模版，未按照现场实际情况进行交底。 | 郴州联通督促整改 |
| | 白露塘长歌公司：传输光缆加强芯接地线复接。 | |
| 南京贝龙通信科技有限公司 | 1. 施工资料安全责任书无日期、签章。<br>2. 劳保用品领用人与项目人员不一致。<br>3. 人员信息与技术交底人员信息不一致。<br>4. 无现场施工日志。<br>机场航站楼：<br>5. 引下钢管未倒角，导致线缆表面破损，存在安全风险。 | 永州移动督促整改 |
| 湖北电信工程公司 | 永州冷水滩烟叶仓库东侧基站：<br>1. 无开工报审表，无现场施工日志。<br>2. 光缆无吊牌，未接地。 | |
| 湖南省通信产业服务有限公司 | 1. 部分培训记录欠真实。如培训时间为 2021 年 6 月 9 日，但照片水印显示 2019 年 3 月 1 日。<br>2. 劳保用品发放领用记录欠真实。<br>3. 安全交底记录无被交底人签名。<br>4. 设计变更程序不完整。缺少设计、监理单位意见。<br>5. 部分隐蔽工程记录无监理签章。 | 永州电信督促整改 |