

湖南省通信管理局

湖南省通信管理局 2021 年第三季度通信 工程质量监督、安全生产、共建共享检查情况的 通 报

省内各基础电信运营企业、铁塔公司：

现将第三季度通信工程质监申报及验收备案情况，安全生产、共建共享综合检查情况通报如下：

一、整体情况

（一）工程质监申报及验收备案

本季度基础电信运营企业和铁塔公司共申报通信工程质量监督 2181 项（电信 639 项、移动 212 项、联通 16 项、铁塔 1314 项），受理 2048 项，通过率 93.9%；申报工程竣工验收备案 1163 项（电信 45 项、移动 95 项、联通 2 项、铁塔 1021 项），受理 1102 项，通过率 94.8%。申报通过率较第二季度基本持平，仍有错传、漏传等各类问题 194 个。

（二）安全生产

通过调阅资料、现场查勘等形式，检查湘潭、益阳两市通信企业的安全生产工作履职尽责情况，发现部分企业资料整理归档不齐全、对施工单位管控不到位等各类问题 14 个。

（三）共建共享

通过调阅资料、现场查勘、工作座谈等形式，检查湘潭、益阳两市共建共享工作执行推进情况，企业在工程建设时能够发出共建共享有关征询，并在当地通信发展管理办公室的监督指导下，实施光纤到户和重点场所的统筹建设，但还存在征询函与复函时间不匹配、设计文件内容未涵盖共建共享等各类问题 7 个。

二、存在的主要问题

(一) 工程质监申报及验收备案

1. 部分项目质监申报不及时。岳阳移动、衡阳移动、怀化电信、长沙电信四家企业质监申报项目中有 2021 年前批复和开工项目，未按照规定时限申报。

2. 部分项目填报内容与实际不一致。永州电信上传的施工图设计审查批准文件与申报项目不一致；长沙电信上传的工程概况内容、株洲铁塔上传的竣工验收报告数量与项目实际不一致。

(二) 安全生产

检查湘潭、益阳八家通信企业安全生产履职履责、隐患排查记录、应急预案、设施配备等工作情况，存在以下问题：

1. 安全生产专项活动资料不齐全。湘潭铁塔、益阳移动、益阳联通、益阳铁塔四家企业的安全生产月、“打非治违三年行动”、“专项整治三年行动”台账资料不齐全。

2. 对施工单位的管控不到位。湖北电信工程有限公司、广东长实通信科技有限公司、湖南省通信建设有限公司、中维建通信技术有限公司、中国通信建设第四工程局有限公司、中富通集团股份有限公司、湖南山恩网络通信工程有限

公司、中建泓泰通信工程有限公司八家施工单位的安全隐患治理台账不完善，安全培训记录、应急演练实施次数少，湘潭移动、益阳电信、益阳移动、益阳联通、益阳铁塔五家建设单位对施工单位的安全检查无记录。

以上问题清单详见附件 1。

（三）共建共享

对湘潭、益阳八家通信企业 2018 年后启动的新建项目、电信普遍服务项目进行了抽检，存在以下问题：

1. 工程设计文件未体现共建共享要求。 益阳电信、益阳联通新建工程设计文本中，未对工程建设中的共建共享进行规划和要求。

2. 共建共享征询及回复不完整、不规范。 通信企业能够提供有关共建共享征询和回复函件，但存在类型单一、时间不匹配、后补等情况。如，益阳各通信企业仅对自身启动的工程建设项目发函征询共建共享需求，但提出存量设施共享需求的函件基本没有；湘潭各通信企业大部分为存量共享需求函件，新建工程共建共享需求征询的函件基本没有。

以上问题清单详见附件 2。

三、二季度通报问题的整改落实情况

对二季度通报的现场及资料检查问题，株洲联通、株洲铁塔于 9 月下旬按要求对照问题逐项整改完成。株洲移动、株洲电信、岳阳移动、岳阳电信、岳阳联通、岳阳铁塔六家企业未报送整改情况。

请有关单位在 10 月 29 日前将整改情况报告按要求报送我局，也请有关单位省公司予以督导。

四、下一步工作要求

(一) 请湘潭、益阳有关单位对于本期检查发现的问题迅速整改落实，整改情况加盖分公司公章后，于12月17日前报送我局。其他市州各通信企业按照问题清单开展自查自纠。

(二) 请各市州通信企业进一步加强共建共享工作的流程规范执行，各市州通管办要加强有关工作的协调、指导和监督。

(三) 请各通信企业再次对新建项目进行梳理，及时完成新建工程的质监申报及竣工验收备案，10月底前，实现新建工程质监申报“应报尽报”。

(四) 请各企业加强通信建设和维护的安全生产管理，督促施工企业建立健全宽带装维等安全管理规章制度。加大现场操作人员的安全培训，提高安全意识。确保不发生生产安全事故。

附件：1. 2021年第三季度生产安全检查问题汇总表
2. 2021年第三季度共建共享检查问题汇总表



(联系人：袁亮 0731-82338655 tgjzjzx@126.com)

附件 1

2021 年第三季度生产安全检查问题汇总表

建设单位	主要问题	处理意见
湘潭移动	安全生产相关材料电子档较多，未及时整理成纸质。 施工单位湖北电信工程有限公司、广东长实通信科技有限公司未提供 2021 年安全生产相关资料。	要求整改 要求整改
湘潭铁塔	专项整治三年行动台账不齐全；南步街基站设备接地不符合规范。	要求整改
益阳电信	安全管控台账闭环处理不及时。 湖南省通信建设有限公司：未提供安全隐患治理台账；无防护用具领用台账；安全培训记录较少，只有一次。	要求整改
中维建通信技术有限公司（线路施工单位）	未配置密闭空间测试仪，也无领用记录；培训内容记录简单，无照片；安全隐患排查治理台账缺失。	要求整改
益阳移动	缺少“打非治违”三年行动、专项整治三年行动实施情况。 中国通信建设第四工程局有限公司：2021 年应急预案资料不齐全，无演练总结；安全隐患治理台账不完善；无 2021 年培训记录。	要求整改 要求整改
益阳联通	缺少“打非治违”三年行动落实情况；与合作单位的安全生产协议文件未打包整理。 湖南山恩网络通信工程有限公司（线路施工单位）：8 次安全培训记录中均无关密闭空间作业内容，设备清单中也没有配置密闭空间测试仪；专业应急演练次数较少。	要求整改
中建泓泰通信工程有限公司	中建泓泰通信工程有限公司：无安全隐患治理台账；应急演练方案与演练总结内容不相符，同一照片多次出现；安全生产培训记录欠真实，无培训照片。	要求整改
益阳铁塔	缺少“打非治违”三年行动落实情况；安全生产相关材料电子档较多，未及时整理成纸质。 中富通集团股份有限公司：安全生产施工组织架构不明确，一、二、三级交底记录中交底人混乱；安全生产教育培训数较少，只有一次；安全事故应急预案及演练情况资料混乱，高处坠落、中暑、触电与火灾演练雷同；无 2021 年安全检查记录。	要求整改 要求整改
	创业园生产区基站一体化室外机柜铜排未接地、铁塔检修孔无法正常紧锁、铁塔上未悬挂安全警示标识	要求整改

附件 2

2021 年第三季度共建共享检查问题汇总表

建设单位	问题点	处理意见
湘潭移动	未提供共建共享相关往来函件。	要求整改
湘潭电信	共建共享回函内容中应明确来函时间，保证来函与回函信息一致。	要求整改
湘潭联通	征询函与复函时间不匹配。	要求整改
益阳电信	工程设计未提及共建共享内容。	要求整改
益阳联通	共建共享相关材料有后补现象； 工程设计未提及共建共享内容。	要求整改
益阳铁塔	共建共享需求函未按批次整理。	要求整改