

湖南省通信管理局

湖南省通信管理局 2021 年第二季度通信 工程质量监督、安全生产、共建共享检查情况的 通 报

省内各基础电信运营企业、铁塔公司：

现将第二季度通信工程质监申报及验收备案情况，安全生产、共建共享综合检查情况通报如下：

一、整体情况

（一）工程质监申报及验收备案

本季度基础电信运营企业和铁塔公司共申报通信工程质量监督 1292 项（电信 544 项、移动 226 项、联通 41 项、铁塔 481 项），受理 1218 项，通过率 94.3%；申报工程竣工验收备案 834 项（电信 48 项、移动 69 项、联通 47 项、铁塔 670 项），受理 802 项，通过率 96.2%。质监申报通过率较第一季度虽有小幅提升，但仍有各类问题 106 个。

（二）安全生产、共建共享现场检查

6 月 22 日-25 日，省通信管理局组织检查组对株洲、岳

阳各分公司开展了安全生产和共建共享综合检查。检查组查阅了相关企业安全生产台账资料，调阅了工程建设管理项目信息，查看了新建杆路、管道、站点等现场 11 个，发现各类问题 26 个。

二、质监申报及验收备案问题

（一）部分项目填报内容与实际不一致。张家界移动、湘西移动申报的部分项目在填报立项批复金额中，未按照实际所属市州分配的投资额准确填写；长沙电信、郴州铁塔申报的部分项目参建单位资质等级证件类型上传错误。

（二）部分项目竣工验收备案资料上传不全。如衡阳铁塔、邵阳铁塔未上传工程竣工验收报告。

三、安全生产检查问题

检查株洲、岳阳基础电信运营企业和铁塔公司共 8 家分公司安全生产工作部署文件、隐患排查记录等主体责任履职情况，查阅“专项整治三年行动”、“打非治违三年行动”等活动台账资料，存在以下问题：

（一）部分企业专项活动资料不齐全。除株洲移动、株洲联通、株洲铁塔外，其他 5 家分公司的安全生产月、“打非治违”、“专项整治三年行动”台账资料均不齐全。

（二）部分企业安全培训及检查记录少。岳阳电信安全培训内容简单，缺乏针对性；株洲联通安全检查次数不足，未建立隐患台账记录。

以上问题详见附件 1。

四、共建共享检查问题

检查株洲、岳阳基础电信运营企业和铁塔公司共 8 家分公司共建共享规范执行情况，并从各分公司工程建设管理系统抽选 2018 年后新建项目现场检查，存在以下问题：

（一）共建共享需求征询及回复流程执行不到位。株洲铁塔 2019 年后承建了 95 个新建独享站址，但本次检查仅提供了部分共建共享征询函，相关新建独享站址信息也未向共建共享协调机构报备；岳阳移动 2018 年至今通过共建共享系统平台提交 6 条杆路共享需求，但未得到岳阳电信及时回复；岳阳联通投资建设的相思到毛田主干光缆，设计为共享电信杆路，但无法提供对岳阳电信的共享征询函。

（二）县（区）光纤到户标准落实不到位。株洲渌口区上海名苑住宅小区，移动、联通、电信先后自行建设配套设施，未按照光纤到户标准实施建设和接入，违反了共建共享有关文件要求；岳阳市岳阳县新开岸宇明城小区，岳阳电信在红线内布放线缆违规接入。

以上问题详见附件 2。

五、一季度通报问题的整改落实情况

对一季度检查通报的 8 处现场及资料问题，相关企业分公司均已按要求整改完成。

六、下一步工作要求

（一）对于本期通报检查发现的问题，各责任单位务必认真整改，并将整改情况盖分公司公章，于 9 月 18 日前报送我局。

（二）请各市州通管办加强县级区域的光纤到户的验收

和备案工作，各通信企业要严格贯彻落实共建共享文件要求，按照光纤到户标准开展网络建设和业务接入，主动配合通管办向房产开发商、建设单位宣传光纤到户标准，并严格按照规范进行业务接入。

（三）各企业要做好工程质量把控，切实履行安全生产管理职责，加强对合作单位、人员的安全监督检查，增强安全压力传导和风险防控力度，有效遏制生产安全事故发生，确保行业安全生产形势稳定。

附件：1. 2021 年第二季度生产安全检查问题汇总表
2. 2021 年第二季度共建共享检查问题汇总表

湖南省通信管理局
2021 年 8 月 13 日



(联系人：袁亮 0731-82338655 tgjzjzx@126.com)

2021 年第二季度生产安全检查问题汇总表

建设单位	主要问题	处理意见
株洲电信	1. 相关部门未集中组织观看“生命重于泰山——学习习近平总书记关于安全生产重要论述”电视宣传片。 2. 安全生产专项整治三年行动台账资料分散各部门，归类整理不到位。	要求整改
株洲铁塔	1. 相关部门未集中组织观看“生命重于泰山——学习习近平总书记关于安全生产重要论述”电视宣传片。 2. 分公司部门之间研究讨论安全生产工作次数过少，记录不全。 3. 建设部门与参建单位安全交底不符合要求，无签订时间。	要求整改
株洲联通	1. 相关部门未集中组织观看“生命重于泰山——学习习近平总书记关于安全生产重要论述”电视宣传片。 2. 云网中心安全检查次数过少，检查记录无隐患数据。	要求整改
株洲移动	1. 建设部门与参建单位安全交底不符合要求，无签订时间。	要求整改
岳阳联通	1. “打非治违”台账资料不齐全。	要求整改
岳阳铁塔	1. 安全生产月活动台账资料不齐全。	要求整改
岳阳移动	1. “打非治违”台账资料不齐全。	要求整改
岳阳电信	1. 安全培训次数过少，缺乏针对性。 2. “打非治违”台账资料不齐全。	要求整改

2021 年第二季度共建共享检查问题汇总表

建设单位	检查项目 (站点)	问题点	处理意见
株洲电信	2020 年株洲市渌口分公司城西支局上海名苑小区 FTTH 新建光缆工程	1. 未第一时间提供共建共享需求征询文件。 2. 渌口区上海名苑小区 FTTH 项目自行建设配套设施。	要求整改
株洲联通	攸县喜盈门 A 栋、望云主体楼 D 栋、茶陵县中央豪庭 3 栋、幸福里 8 栋	1. 未第一时间提供共建共享需求征询文件。 2. 自建站点, 无对其他基础电信运营企业的共建征询函。 3. 渌口区上海名苑小区 FTTH 项目自行建设配套设施。	要求整改
株洲铁塔	株醴路朱田铺	1. 近三年新建独享站址较多, 未及时向共建共享协调机构报备。	要求整改
株洲移动		1. 未第一时间提供共建共享需求征询文件。 2. 渌口区上海名苑小区 FTTH 项目自行建设配套设施。	要求整改
岳阳联通	2020 年中国联通湖南岳阳本地主干光缆新建 (一期) 项目建设 (相思-毛田)	1. 未第一时间提供共建共享需求征询文件。 2. 共享杆路无对其他基础电信运营企业的问询函。	要求整改
岳阳移动	汨罗市窑洲安置区小区 FTTH 接入光缆工程	1. 自建杆路无对其他基础电信运营企业的共建征询函。	要求整改
岳阳电信	2020 年岳阳分公司岳阳县新开岸宇明城小区 FTTH 新建光缆工程	1. 未第一时间提供共建共享需求征询文件。 2. 岳阳县新开岸宇明城小区 FTTH 项目在红线内布放线缆。	要求整改